


Important Hazard And Control Plan List
重要危险源及其控制计划清单

Doc. No.	Revision	EICC/ISO45001	Page
EMSW-04-027	M	EICCP-04-02	1 of 3

Change History

Rev	Description	Date	PPCN /SCN No.
A	Initial Release	2014-05-23	
B	Annual update	2015-06-02	PPCNA1793
C	Annual update	2016-06-02	PPCNA2057
D	Update	2017-08-24	S0034
E	Annual update	2019-06-21	S0072
F	Annual update	2020-07-06	S0081
G	Annual update	2021-06-02	S0089
H	Annual update	2022-06-07	S0092
I	Annual update	2023-06-10	S0100
J	Annual update	2024-06-10	S0112
K	Annual update	2025-06-06	S0122
L	Update	2025-07-28	S0124
M	Annual update	2026-06-04	S0135



Prepared By	David Bao	Approved by	
Date	2026-06-04	Date	2026.6.4

Distribution

() 总监	() 供应链部	() 生产部	() 质量部	() 仓库	() 人事部	() 财务部	() 报关部
() 销售部	() 机械产品技术革新部	() 化学产品技术开发部					



序号	作业活动	危险源	可能导致的后果	危险等级	控制措施	责任部门
1	操作密炼机	在机器的入料口，员工违规操作将手部伸入机器转动部位，被卷入机器。	压伤	1	A, B, C, D	化学产品研发部 /生产部
2	操作圆刀分切机	违规操作，手部接触切割轮锋利部位	割伤	1	A, B, C, D	生产部
3	操作冲床	在机器正常工作时，违规将手伸入机器冲压部位，冲压部位下压到手部。	压伤	2	A, B, C, D, E	生产部
4	操作冲床	处理异常产品时违规作业。	压伤	2	A, B, C, D, E	生产部
5	1栋3楼操作电烤箱	定时装置失效机器不停加热导致物料起火。	火灾	2	A, B, C, D, E	生产部
6	1栋3楼操作电烤箱	电线高温老化，短路起火。	火灾	2	A, B, C, D, E	生产部
7	1栋1楼离心车间	烤箱设计缺陷起火	火灾	2	A, B, C, D, E	生产部
8	茶水间	下班后，微波炉电源未切断，线路故障意外起火。	火灾	2	A, C, D, E	HR
9	1栋1楼电烤箱房间	电动葫芦挂钩故障导致重物伤人	砸伤	2	A, B, C, D, E	生产部
10	1栋4楼车间操作PU组装机	清洁作业时的违规作业	压伤	1	A, B, C, D, E	生产部
11	1栋宿舍1楼饭堂	地面有水滑倒	摔伤	2	A, C, D, E	HR
12	楼梯间	上下楼梯间注意力不集中摔倒骨折	摔伤	1	A, C, D, E	生产部
13	2栋4楼车间	超声波焊接机违规操作压伤手	压伤	2	A, B, C, D, E	生产部
14	2栋4楼车间	滤纸对焊机违规操作压伤手	压伤	2	A, B, C, D, E	生产部
15	1栋4楼车间	焊接激光装配机产品掉落内部，违规取出	压伤	2	A, B, C, D, E	生产部
16	2栋2楼仓库	窗户未关，烟头进入导致发生火灾	火灾	2	A, B, C, D, E	供应链
17	2栋楼顶	旧空压机故障导致发生火灾	火灾	2	A, B, C, D, E	供应链
18	厂区内	上下班途中厂区内步行, 身体不适摔倒	摔伤	3	C	生产部
19	厂区内	违规作业从车上坠落	摔伤	1	A, C, D, E	供应链
20	2栋1楼模切车间	层合机违规操作压伤手	压伤	2	A, B, C, D, E	生产部

备注：控制措施：
A. 制定目标、指标和管理方案；
B. 制定安全作业指导书；
C. 培训与教育；
D. 制定应急方案；
E. 加强现场监督检查。

承办：David Bao